エステート聖ヶ丘3丁目周辺環境放射線測定結果
(2011年11月9日測定)


空間線量率（μSV/h）
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.306
0.101
0.093
0.090
0.091
0.081
0.100
0.076
0.110
0.107
0.109
0.097
0.100
0.105
0.085
0.097
0.088
0.102
0.119
0.099
0.089
0.080
0.080
0.080
0.086
0.070
0.080
0.092
0.124
0.100
0.104
0.079
0.103
0.079
0.095
0.090
0.100
0.081
0.078
0.077
0.089
0.078
0.077
0.090
0.084
0.105
0.167
0.129
0.120
0.175
0.144
0.289
0.184
0.087
0.086
0.136
0.120
0.192
0.374
0.096
0.079
0.113
0.093
0.399
0.425
0.228
0.117
0.142
0.156
0.158
0.129
0.100
0.091
0.099
0.107
0.100
0.096
0.100
0.089
0.082
集会所横雨樋の下
落ち葉
雨水
団地内
クヌギ
伐採直後
ひじり
U字溝
信号機
信号機
信号機
5段階横
2段階横
左右
雨水
道路
道路
花壇
花壇
水路
トのレンの下
ブロック
公園
公園
公園
汚水横
汚水窪
汚水蓋
T字
V字
木の下
木の下
木の下
花壇
欅の下
木の下
U字
住宅
落ち葉
メタセコイア
小学校
小学校
団地
い階段
側溝
ろ
5
5
1
1
8
6
5
5
1
1
切り株
角
U字
階段
5
5
1
1
排水
パイプ
歩道
団地
入口
入口
入口
ガス
穴
山野
草花
排水
トイレ
商店
街
上
ひじり
ひじり
四角
集会所
集会所
集会所
物置
5
5
2
1
U字溝
5
5
2
2
5
5
2
2
5
5
2
2
団地
5
5
1
1
5
5
1
砂場
公園
楓
足洗い場
雨水出口
雨水出口
雨水出口